

EK toodete puhastamine ja hooldamine

LAKITUD PINNAD

TSEMENDIPÕHISE VUUGISEGU PUHASTAMINE PÄRAST PAIGALDAMIST	PUHASTUSVAHENDI TÜÜP	TOODE	TOOTJA
KASUTAMINE *	Happeline puhastusvahend	PLAATIDE PUHASTAJA	FABER KHMICA
		FILA PUHASTAJA	FILA
		PÖRANDAPUHASTUSVAHEND / TSEMENDIEEMALDAJA	FABER KHMICA
KASUTAMINE *	Vaiku või lateksit sisaldavate tsemendipõhiste vuugisegu jäägid tuleb viivitatamata käsnaga eemaldada. Loputage rohke veega. Pesta kergelt happelise või neutraalse puhastuslahusega, mis on lahjendatud vees vastavalt tootja juhistele. Hõõruge tugevalt mootoriga harjaga või harjaga. Loputage hoolikalt puhta veega. Leotage vedelikku kummiga kaetud kaabitsaga, puhta lapiga või vedelikeemaldajaga. Korrake puhastamist ja loputage kaks korda puhta veega. Laske pinnal kuivada.		
EPOKSÜPÕHISE VUUGISEGU PUHASTAMINE PÄRAST PAIGALDAMIST	PUHASTUSVAHENDI TÜÜP	TOODE	TOOTJA
KASUTAMINE *	Leeliseline puhastusvahend	EPOKSÜEEMALDAJA	FABER KHMICA
		FILA CR 10	FILA
KASUTAMINE *	Epoksiipõhine vuugisegu tuleb kohe käsnaga eemaldada. Loputage rohke veega. vuugisegu kasutamise päeval peske pörand teiselisele puhastusvahendiga, mis on lahjendatud vastavalt tootja juhistele. Hõõruge tugevalt mootoriga harjaga või harjaga. Loputage hoolikalt puhta veega. Leotage vedelikku kummiga kaetud kaabitsaga, puhta lapiga või vedelikeemaldajaga. Korrake puhastamist ja loputage kaks korda puhta veega. Laske pinnal kuivada. Kasutage sobivat lahustit, näiteks nitro-vedelidit.		
SOOVITAV PUHASTUS ENNE RUUMIDE SISUSTAMIST	PUHASTUSVAHENDI TÜÜP	TOODE	TOOTJA
KASUTAMINE *	Kergelt happeline või neutraalne puhastusvahend	PLAATIDE PUHASTAJA	FABER KHMICA
		FILA PUHASTAJA	FILA
		PÖRANDA PUHASTAJA	FABER KHMICA
KASUTAMINE *	Peske pörandat kergelt happelise või neutraalse puhastuslahusega, mis on lahjendatud vees vastavalt tootja juhistele. Hõõruge tugevalt mootoriga harja või harjaga. Loputage hoolikalt puhta veega. Leotage vedelikku kummiga kaetud kaabitsaga, puhaste lapiga või vedelikeemaldajaga. Korrake puhastamist ja loputage kaks korda puhta veega. Laske kuivada.		
REGULAARNE HOOLDUS	PUHASTUSVAHENDI TÜÜP	TOODE	TOOTJA
KASUTAMINE *	Neutraalne puhastusvahend	FILA PUHASTAJA	FILA
		PÖRANDA PUHASTAJA	FABER KHMICA
KASUTAMINE *			
VÄRVLISTE PLEKKIDE EEMALDAMINE (vein, puuviljad, kohv, nikotiin)	PUHASTUSVAHENDI TÜÜP	TOODE	TOOTJA
KASUTAMINE *	Mitmeotstarbeline puhastusvahend	VÄRVLILINE PLEKIEEMALDAJA	FABER KHMICA
		PS 87	FILA
KASUTAMINE *	Kandke otse plekkile ja laske leotada tootja poolt näidatud aja jooksul ja kontsentratsioonis. Seejärel loputage pind. Kui plekk jääb, korrake.		
RASVASTE AINETE EEMALDAMINE	PUHASTUSVAHENDI TÜÜP	TOODE	TOOTJA
KASUTAMINE *	Mitmeotstarbeline puhastusvahend	ÕLI JA RASVA EEMALDAJA	FABER KHMICA
		PS 87	FILA
KASUTAMINE *	Kandke puhastusvahendit otse plekkile ja laske liguneda tootja poolt näidatud aja jooksul ja kontsentratsioonis. Eemaldage jäägid niiske käsnaga. Kui plekk jääb pinnale, korrake tegevust.		

* TESTIGE TOOTEID VÄIKESEL PÖRANDAPINNAL

LOODUSLIKUD JA TEKSTUURSED PINNAD

TSEMENDIPÕHISE VUUGISEGU PUHASTAMINE PÄRAST PAIGALDAMIST	PUHASTUSVAHENDI TÜÜP	TOODE	TOOTJA
KASUTAMINE *	Happeline puhastusvahend	TSEMENDI EEMALDAJA	FABER KHMICA
		KERANET	MAPEI
		DETERDEK	FILA
KASUTAMINE *	Vaiku või lateksit sisaldavate tsemendipõhiste vuugisegu jäägid tuleb viivitatamata käsnaga eemaldada. Loputage rohke veega. Kuivanud vuugisegu eemaldamiseks (7 päeva jooksul pärast paigaldamist) kasutage päigaldisjärgseks puhastamiseks happelist puhastusvahendit, mis on lahjendatud vees vastavalt tootja juhistele. Kandke ja hõõruge mootoriga harjaga või harjaga. Loputage hoolikalt puhta veega. Leotage vedelikku kummiga kaetud kaabitsaga, puhaste lapiga või vedelikeemaldajaga. Korrake puhastamist ja loputage kaks korda puhta veega. Laske pinnal kuivada.		
EPOKSÜPÕHISE VUUGISEGU PUHASTAMINE PÄRAST PAIGALDAMIST	PUHASTUSVAHENDI TÜÜP	TOODE	TOOTJA
KASUTAMINE *	Leeliseline puhastusvahend	EPOKSÜEEMALDAJA	FABER KHMICA
		FILA CR 10	FILA
KASUTAMINE *	Peske pörandat kergelt happelise või neutraalse puhastuslahusega, mis on lahjendatud vees vastavalt tootja juhistele. Hõõruge tugevalt mootoriga harjaga või harjaga. Loputage hoolikalt puhta veega. Leotage vedelikku kummiga kaetud kaabitsaga, puhaste lapiga või vedelikeemaldajaga. Korrake puhastamist ja loputage kaks korda puhta veega. Laske pinnal kuivada.		
REGULAARNE HOOLDUS	PUHASTUSVAHENDI TÜÜP	TOODE	TOOTJA
KASUTAMINE *	Neutraalne puhastusvahend	FILA PUHASTAJA	FILA
		PÖRANDA PUHASTAJA	FABER KHMICA
KASUTAMINE *	Peske pörand neutraalse puhastusvahendiga, mis on lahjendatud vees vastavalt tootja juhistele. Ärge kunagi kasutage vahapõhiseid tooteid ega läiketugevdajad. Loputage hoolikalt puhta veega ja laske kuivada.		
VÄRVLISTE PLEKKIDE EEMALDAMINE (vein, puuviljad, kohv, nikotiin)	PUHASTUSVAHENDI TÜÜP	TOODE	TOOTJA
KASUTAMINE *	Mitmeotstarbeline puhastusvahend	VÄRVLILINE PLEKIEEMALDAJA	FABER KHMICA
		PS 87	FILA
KASUTAMINE *	Kandke otse plekkile ja laske leotada tootja poolt näidatud aja jooksul ja kontsentratsioonis. Loputage hoolikalt puhta veega. Kui plekk jääb, korrake.		
LÄIKIVA / MATI JÄLJE EEMALDAMINE	PUHASTUSVAHENDI TÜÜP	TOODE	TOOTJA
KASUTAMINE *	Mitmeotstarbeline puhastusvahend	PLAATIDE PUHASTAJA	FABER KHMICA
		PS 87	FILA
KASUTAMINE *	Kandke otse plekkile ja laske leotada tootja poolt näidatud aja jooksul ja kontsentratsioonis. Eemaldage jääk niiske käsnaga. Kui plekk jääb, korrake.		

Kui mustusejääke ei saa standardsete puhastusvahenditega eemaldada, vaadake järgmist tabelit:

MUSTUSE TÜÜP	LAHUS	PUHASTUSVAHENDITE	TOOTJA
ANORGAANILISED PLEKID			
Kivisüsi, lubja õisik, krohv, metallmärgid, rooste, pliats (grafitt), looduslikud värvid.	HAPE	DETERDEK TSEMENDI EEMALDAJA	Fila Industria Chimica S.p.A. Faber Chimica
ORGAANILISED PLEKID			
Kummijääd (jalatsite tallad, rehvid)	LEELISELINE	FILA PS/87 PLAATIDE PUHASTUSVAHEND	Fila Industria Chimica S.p.A. Faber Chimica
Coca Cola, kohv, vein, õlu, jäätis, loomsed ja taimesed ölid ja rasvad, sinep, ketšup, majonees, moos, juuksevärv, šampoon, huulepuik, närimiskumm, markerpliatsi tint	LEELISELINE	FILA PS/87 PLAATIDE PUHASTAJA / SÜGAV RASVAEEMALDAJA	Fila Industria Chimica S.p.A. Faber Chimica
SÜNTEETILISED PLEKID			
Silikoon- ja masinaõlid, silikoon, valgud, lakk, lakk, bituumen, küünlavaha, värv, tõrv, kautšuk, kleeplindid jäägid	LAHUSTI	FILASOLV ATSETOON DILUENTE NITRO / LEELISELINE PUHASTUSVAHEND	Fila Industria Chimica S.p.A. Commercios
ERJUHUD			
MUSTUSE TÜÜP	PUHASTUSVAHENDITE	KASUTAMISE MEETOD	
SPETSIFILISED PLEKID			
Kaitsevaha eemaldamine	DETERDEK (Fila) PLAATIDE PUHASTAJA (Faber)	Vahajääkide kõrvaldamiseks kasutage happepuhastust, puhastades jõuliselt Scotch-Brite® iga kuni tahke materjalit täieliku eemaldamiseni. Kui silikoonijäägid jäävad alles, kandke pinnale toodet FILASOLV, jättes selle toimima, kuni see on täielikult aurustunud. Loputage hoolikalt kuuma ja puhta veega.	
Iminapa jäljed	FILA HOBBY (Fila) PS/87 (Fila)	Kasutage spetsiaalset otsikut (FILA HOBBY jaoks), et pihustada puhastusvahend asjakohasele plaadile ja lasta mõneks sekundiks toimida (mitte kunagi seni, kuni see on täiesti kuiv). Nühkige tugevasti niiske Scotch-Brite® iga ja loputage hoolikalt kuuma puhta veega.	
RASKETI EEMALDATAVAD PLEKID			
Kaitsevaha eemaldamine	PH NULL (Fila industria Chimica)	Ph null on tugev hape kui Deterdek ja seetõttu on sellet agressiivsem toime anorgaaniliste plekkide vastu. Kasutamiseks ainult juhtudel, mida peetakse äärmuslikuks, pärast korduvat proovimist Deterdekiga.	
iminapa jäljed	DRASTIC (Fila industria Chimica)	Drastic on tugevam leeliseline toode kui PS/87 ja seega on sellel agressiivsem toime orgaaniliste plekkide vastu. Alimult kasutamiseks juhtudel, mida peetakse äärmuslikuks, pärast korduvat proovimist PS/87-ga.	

Puhastusvahendite tootjad: FILA (Padova): Tel. +39 049 9467300 - Faks +39 049 9460753 - filag@filachim.it - www.filachim.com
 FABER CHIMICA S.r.l. (Ancona): Tel. +39 073 2627178 - Faks +39 073 222935 - www.faberchimica.com