

TÄHELEPANEKUD/ NÕUANDED KERAPOXY'GA TÖÖTAMISEL

1. Ruumi ja vuugitava pinna temperatuur peab olema ca´+25C (kui alla, siis on Kerapoxy paks ja voolab halvasti. Näiteks juba +15C juures on väga raske vuukidesse pressida ning aine kipub "kaasa rullima")
 2. Kerapoxy nõu peab ka olema soe (eelnevalt seisnud soojas toas või siis näiteks eelnevalt enne kasutusele võttu võib soojas vannivees soojendada)
 3. Vuugilabidas peab olema kõva kummist äärega
 4. Vuugilabidat hoitakse vuukides 90`se nurga alla vuugitava pinna suhtes
 5. Kui ruum ja segu on ca´ +25C juures soojad, siis ca 1 tunni möödudes vuukimise alustamisest peaks tekkima Kerapoxy pinnale nõ nahk ja võib alustada pesu ning vuugile kuju andmisega.
- Tähelepanu! - pesuks kasutada 2 puhtaveega ämbrit. Pesta hästi ettevaatlikult, et vuuki välja ei pesel!
6. Pesuveesse võib lisada 3%4% KERANET (Mapei) vedelat puhastusainet või 10% piiritust. Aitab lihtsamalt pesta ja hoiab käsnad kauem kasutuskõlblikena
 7. Pesemisel kasutada käsna loputamiseks kahte veepange (1. x loputus mustemas vees- 2. x loputus enne uut pinnapesu puhtamas vees)
 8. Vuugipesukäsna lähuvad vuugitäitest umbe ruttu ja muutuvad kasutamiskõlbmatuks. Seega kulub käsnasid tunduvalt rohkem kui tavalise vuugiga töötamisel.